ATA DE REUNIÃO - TRE-DF/PR/DG/STIC/COIE/SEAEL

Ata de reunião de Fevereiro/2023 da CRCUE

Ao Terceiro dia do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e três, às 14 horas, no Centro de Operações da Justiça Eleitoral do Distrito Federal - COJEDF, reuniram-se os seguintes membros integrantes da Comissão Regional de Conservação de Urnas Eletrônicas – CRCUE, instituído pela PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 06/2021 TRE-DF/PR/DG/GDG, que revogou as Portarias Diretoria-Geral nº 95/2019 e 60/2020, Carlos Roberto de Menezes, Jeff Barreira Lima, Luceli Pinheiro da Silva e Maristela Ribas Feltrin. A reunião teve início com uma breve explicação do presidente da CRCUE das ocorrências de manutenção e conservação do local de armazenamento realizadas no mês anterior (janeiro), em seguida os membros procederam a vistoria do local de armazenamento, produzindo o Relatório Chek List do COJEDF.

• CHECKLIST LOCAL DE ARMAZENAMENTO

NOME DO LO ELEITORAL		ARMA.	ZENA	MENTO: CENT	RO DE	OPERAÇ(ÕES DA JUST	TIÇA		
DATA :03/02/	ENDEREÇO: SGON – Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 1 lotes 40/60									
CEP: 70.710-903			BAIRI NORT	RO: ASA E	MUNICÍPIO: Brasília		CÓDIGO: 91012			
LOCAL DE A	RMAZENA	AMEN'	ТО:	[X] DEPÓSITO	O TRE		[] PÓLO	[] CARTÓRIO		
O LOCAL É:	PRÓPRIO [X]	ALUG	ADO	CEDIDO []		RIO DE ONAMEN	VTO	08:00 as 19:00		
RESPONSÁVEL:		Carlos Roberto de Menezes		MATRÍCULA:	0607	CARGO: CHEFE SEA		EL		
TELEFONE:	<u>61-3048-7955</u>		CELULAR:		61- 99308- 5137		Carlos.menezes@tre- df.jus.br			
	DO	ARM	AZEN <i>A</i>	AMENTO DAS	URNAS	ELETRÔ	NICAS			
O ambiente onde a Urnas Eletrônicas- UE estão é isolado de outro ambiente de serviço? [X] Sim [] Não										
Existe proximidade com campos eletromagnéticos ou transformadores de grande porte? Sim [X] Não										

Podem ocorrer urnas sejam di	[] Sim	[X] Não						
As urnas são a		[] Sim	[X] Não					
Qual a área ap: quadrados)?	1.653,25 M2							
Qual o tipo de local			[X] Forro	[] Laje	[] Telha cerâmica	[] Zinco/metal	[] Outros Especificar:	
Tipo de Armaz	zenamento:		o máximo [10] ação? [Sim]		Armário: [] Deslizante [] Madeira [] Metal	[x] Chão [] Prateleira	[] Outros Especificar:	
combate a incêndio:	[X] Mangu Incêndio [X] Saída d Emergência	e	[] Segurança eletrônica/Alarme [] Sensor / Alarme de fumaça				Total de extintores: 11 unidades categoria A/B/S	
Estrutura de Manutenção:	Bancadas: [X] Sim [] Não Capacidade 48X5=240		Improvisadas: [] Sim [X] Não			[X] Fixas [] Em régua	Tensão da Rede: [] 110v [X] 220v	
Condições de 0 a 5:	[0] Climatiz [1] Incidênd UEs	zação cia de sol nas			[4] Iluminação	[5] Limpeza [1] Poeira [1] Umidade		
Incidência de Pragas no Local?	[] Barata [] Cupim		[] Formiga [] Rato		[X] Sem Pragas	Especificar:		

Observação: Deu inicio nesta data a reforma da parte elétrica, pintura, instalação de exautores para diminuir a temperatura interna do galpão.

Nada mais havendo a tratar, eu, Carlos Roberto de Menezes, Chefe da SEAEL e Presidente da CRCUE, lavrei a presente ata que, com concordância dos demais membros participantes da reunião, segue assinada por todos.

Maristela Ribas Feltrin

Carlos Roberto de Menezes

Matrícula 0637

Matrícula 0607

Jeff Barreira Lima

Lucili Pinheiro da Sílva

Matrícula 0180

Matrícula 1678



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO DE MENEZES**, **Chefe de Seção**, em 03/02/2023, às 14:33, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEFF BARREIRA LIMA**, **Técnico Judiciário**, em 03/02/2023, às 14:37, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCELI PINHEIRO DA SILVA**, **Assistente**, em 03/02/2023, às 14:49, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1341222 e o código CRC 076152B0.