ATA DE REUNIÃO - TRE-DF/PR/DG/STIC/COIE/SEAEL

Ata de reunião de Janeiro da CRCUE

Ao Sétimo dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, no Centro de Operações da Justiça Eleitoral do Distrito Federal - COJEDF, reuniram-se os seguintes membros integrantes da Comissão Regional de Conservação de Urnas Eletrônicas – CRCUE, instituído pela PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 60/2020 TRE-DF/PR/DG/GDG, que revogou a Portaria Diretoria-Geral nº 95/2019, Carlos Roberto de Menezes, Jeff Barreira Lima, Luceli Pinheiro da Silva e Ademar Pereira Barbosa. A reunião teve início com uma breve explicação do presidente da CRCUE das ocorrências de manutenção e conservação do local de armazenamento realizadas no mês anterior (Dezembro), em seguida os membros procederam a vistoria do local de armazenamento, produzindo o Relatório Chek List do COJEDF.

• CHECKLIST LOCAL DE ARMAZENAMENTO

NOME DO LO DF	OCAL DE ARM	MAZE	ENAME	ENTO: (CENTRO) D	E OPI	ERAÇ	ÕES DA JUS	STIÇA E	LEI	TORAL -	
DATA : 07/01/	/2021	ENDEREÇO: SGON – Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 1 lotes 40/60											
CEP: 70.710-9	BAIF	RRO: A	SA NOI	RTE		MUNICÍPIO: Brasília			CÓDIGO: 91012				
LOCAL DE ARMAZENA	[X] DEPÓSITO TRE						[] PÓLO			[] CARTÓRIO			
O LOCAL É:	PRÓPRIO [X]						HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO			08:00 as 19:00			
RESPONSÁVEL: Carlos Rob Menezes			berto de MATRÍCULA: 06					07 CARGO:			CHEFE SEAEL		
TELEFONE:	ELEFONE: 61-3048-7955 CELULAR:				61-9930 5137	8-	E-M	IAIL:		Carlos.menezes@tre-df.jus.br			
	DO	ARM	AZENA	AMENT	O DAS I	UR	NAS I	ELETI	RÔNICAS				
O ambiente onde a Urnas Eletrônicas- UE estão é isolado de outro ambiente de serviço?								[X] Sin	1	[] N ão			

Existe prox porte?	xiste proximidade com campos eletromagnéticos ou transformadores de grande orte?										[] Sim	[X] Não			
Podem oco urnas sejan							caso	o o telhado se	eja	danific	ado	de fo	orma que as	[] Sim	[X] Não
As urnas são armazenadas com alguma forma de endereçamento?												[] Sim	[X] Não		
Qual a área aproximada do ambiente onde as urnas estão armazenadas (em metros quadrados)?												1.653,25 M2			
Qual o tipo de teclado do local? [X] amianto			[X] Forro] Laje		[] Telha cerâmica		[] Zinco/metal	[] Outros Especificar:					
			ira nento				Armário: [x] [] Deslizante [] I [] Madeira [] Metal		Chão rateleira [] Outros Especificar:						
e combate	[X] Mangueira gurança de Incêndio combate ncêndio: [X] Saída de Emergência [] Segurança eletrônica/Alarme [] Sensor / Alarme de fumaça							Total de 11 unida categoria							
Estrutura (Manutençã	Bancadas: [X] Sim Improvisadas: [] Não Capacidade de UE = 48X5=240 [] Sim							Tomadas: [X] Fixas [] Em régua		Tensão da Rede: [] 110v [X] 220v					
	, I				[1] Ventilação [4] Iluminação				[5] Limp [1] Poeir [1] Umid	a					
[] Barata [] Formiga [X] Sem Pragas							Especific	car:							

Incidência	[] Cupim	[] Rato	[] Outros	
de Pragas				
no Local?				

Observações: 1) Mangueiras de incêndio com problemas no funcionamento.

2) Em Dezembro 2020 foi instalado os Alambrados onde serão instalados os portais do RFID objeto do contrato 25/2020 deste Regional.

3) Em Dezembro de 2020 foi realizado mudança de *layout* do Galpão com mudança de divisórias, das salas de manutenção corretiva das urnas e sub almoxarifado.

Nada mais havendo a tratar, eu, Carlos Roberto de Menezes, Chefe da SEAEL e Presidente da CRCUE, lavrei a presente ata que, com concordância dos demais membros participantes da reunião, segue assinada por todos.

Ademar Pereira Barbosa Carlos Roberto de Menezes

Matrícula 1320 Matrícula 0607

Jeff Barreira Lima Lucili Pinheiro da Sílva

Matrícula 0180 Matrícula 1678



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO DE MENEZES**, **Chefe de Seção**, em 18/01/2021, às 15:12, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEFF BARREIRA LIMA**, **Chefe de Seção Substituto**, em 18/01/2021, às 15:24, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por LUCELI PINHEIRO DA SILVA, Assistente, em 19/01/2021, às 16:27, conforme art. 1° , \S 2° , III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0832937** e o código CRC **70D04E83**.