

## ATA DE REUNIÃO - TRE-DF/PR/DG/STIC/COIE/SEAEL

### Ata de reunião de Novembro/2022 da CRCUE

Ao Terceiro dia do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, no Centro de Operações da Justiça Eleitoral do Distrito Federal - COJEDF, reuniram-se os seguintes membros integrantes da Comissão Regional de Conservação de Urnas Eletrônicas – CRCUE, instituído pela PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 06/2021 TRE-DF/PR/DG/GDG, que revogou as Portarias Diretoria-Geral nº 95/2019 e 60/2020, **Carlos Roberto de Menezes, Jeff Barreira Lima, Luceli Pinheiro da Silva e Maristela Ribas Feltrin**. A reunião teve início com uma breve explicação do presidente da CRCUE das ocorrências de manutenção e conservação do local de armazenamento realizadas no mês anterior (outubro), em seguida os membros procederam a vistoria do local de armazenamento, produzindo o Relatório Chek List do COJEDF.

#### • CHECKLIST LOCAL DE ARMAZENAMENTO

NOME DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO: CENTRO DE OPERAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL - DF					
DATA :03/11/2022		ENDEREÇO: SGON – Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 1 lotes 40/60			
CEP: 70.710-903		BAIRRO: ASA NORTE	MUNICÍPIO: Brasília	CÓDIGO: 91012	
LOCAL DE ARMAZENAMENTO:		<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO TRE		<input type="checkbox"/> PÓLO	<input type="checkbox"/> CARTÓRIO
O LOCAL É:	PRÓPRIO <input checked="" type="checkbox"/>	ALUGADO <input type="checkbox"/>	CEDIDO <input type="checkbox"/>	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	08:00 as 19:00

RESPONSÁVEL:	Carlos Roberto de Menezes	MATRÍCULA:	0607	CARGO:	CHEFE SEAEL	
TELEFONE:	<a href="tel:61-3048-7955">61-3048-7955</a>	CELULAR:	<a href="tel:61-99308-5137">61-99308-5137</a>	E-MAIL:	Carlos.menezes@tre-df.jus.br	
DO ARMAZENAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS						
O ambiente onde a Urnas Eletrônicas- UE estão é isolado de outro ambiente de serviço?					<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Existe proximidade com campos eletromagnéticos ou transformadores de grande porte?					<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Podem ocorrer goteiras ou vazamentos, caso o telhado seja danificado de forma que as urnas sejam diretamente atingidas?					<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
As urnas são armazenadas com alguma forma de endereçamento?					<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Qual a área aproximada do ambiente onde as urnas estão armazenadas (em metros quadrados)?					1.653,25 M2	
Qual o tipo de telhado do local?	<input checked="" type="checkbox"/> Telha amianto	<input checked="" type="checkbox"/> Forro	<input type="checkbox"/> Laje	<input type="checkbox"/> Telha cerâmica	<input type="checkbox"/> Zinco/metal	<input type="checkbox"/> Outros Especificar:
Tipo de Armazenamento:	Pallet:		Armário:	<input checked="" type="checkbox"/> Chão	<input type="checkbox"/> Outros	

	<input checked="" type="checkbox"/> Plástico <input type="checkbox"/> Madeira Empilhamento máximo [10] Possui Amarração? [Sim]	<input type="checkbox"/> Deslizante <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Prateleira	Especificar:
Segurança e combate a incêndio:	<input checked="" type="checkbox"/> Mangueira de Incêndio <input checked="" type="checkbox"/> Saída de Emergência	<input type="checkbox"/> Segurança eletrônica/Alarme <input type="checkbox"/> Sensor / Alarme de fumaça	<input type="checkbox"/> SPRINKLER <input checked="" type="checkbox"/> Vigilante Noturno	Total de extintores: 11 unidades categoria A/B/S
Estrutura de Manutenção:	Bancadas: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Capacidade de UE = 48X5=240	Improvisadas: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Tomadas: <input checked="" type="checkbox"/> Fixas <input type="checkbox"/> Em régua	Tensão da Rede: <input type="checkbox"/> 110v <input checked="" type="checkbox"/> 220v
Condições de 0 a 5:	<input type="checkbox"/> Climatização <input type="checkbox"/> Incidência de sol nas UEs	<input type="checkbox"/> Mofo <input type="checkbox"/> Temperatura	<input type="checkbox"/> Ventilação <input type="checkbox"/> Iluminação	<input type="checkbox"/> Limpeza <input type="checkbox"/> Poeira <input type="checkbox"/> Umidade
Incidência de Pragas no Local?	<input type="checkbox"/> Barata <input type="checkbox"/> Cupim	<input type="checkbox"/> Formiga <input type="checkbox"/> Rato	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Pragas <input type="checkbox"/> Outros	Especificar:

**Observação:** Deu inicio nesta data a reforma da parte elétrica, pintura, instalação de exautores para diminuir a temperatura interna do galpão.

Nada mais havendo a tratar, eu, Carlos Roberto de Menezes, Chefe da SEAEL e Presidente da CRCUE, lavrei a presente ata que, com concordância dos demais membros participantes da reunião, segue assinada por todos.

Maristela Ribas Feltrin

Carlos Roberto de Menezes

Matrícula 0637

Matrícula 0607

Jeff Barreira Lima

Lucili Pinheiro da Silva

Matrícula 0180

Matrícula 1678



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO DE MENEZES, Chefe de Seção**, em 03/11/2022, às 08:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEFF BARREIRA LIMA, Técnico Judiciário**, em 07/11/2022, às 15:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCELI PINHEIRO DA SILVA, Assistente**, em 09/11/2022, às 16:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **MARISTELA RIBAS FELTRIN, Chefe de Seção**, em 11/11/2022, às 16:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1275278** e o código CRC **8416A6D7**.