

ATA DE REUNIÃO - TRE-DF/PR/DG/STIC/COIE/SEael

Ata de reunião de Setembro/2025 da CRCUE

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 10 horas, no Centro de Operações da Justiça Eleitoral do Distrito Federal - COJEDF, reuniram-se os seguintes membros integrantes da Comissão Regional de Conservação de Urnas Eletrônicas – CRCUE, instituído pela PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 95/2023 TRE-DF/PR/DG/GDG, que revogou as Portarias Diretoria-Geral nº 95/2019, 60/2020 e 06/2021, **Carlos Roberto de Menezes, Renata de Oliveira Barbosa, Adriana de Arruda Castro Oliveira e Maristela Ribas Feltrin**. A reunião teve início com uma breve explicação do presidente da CRCUE das ocorrências de manutenção e conservação do local de armazenamento realizadas no mês anterior (agosto), em seguida os membros procederam a vistoria do local de armazenamento, produzindo o Relatório Check List do COJEDF.

• CHECKLIST LOCAL DE ARMAZENAMENTO

NOME DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO: CENTRO DE OPERAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL - DF													
DATA :02/09/2025			ENDEREÇO: SGON – Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 1 lotes 40/60										
CEP: 70.710-903			BAIRRO: ASA NORTE			MUNICÍPIO: Brasília		CÓDIGO: 91012					
LOCAL DE ARMAZENAMENTO:			<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO DE URNAS TRE-DF			<input type="checkbox"/> PÓLO		<input type="checkbox"/> CARTÓRIO					
O LOCAL É:		PRÓPRIO <input checked="" type="checkbox"/>		ALUGADO <input type="checkbox"/>		CEDIDO <input type="checkbox"/>		HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO		08:00 as 19:00			
RESPONSÁVEL:		Carlos Roberto de Menezes			MATRÍCULA:		0607		CARGO:		CHEFE SEael		
TELEFONE:		61-3048-7955			CELULAR:			61-99308-5137		E-MAIL:		Carlos.menezes@tre-df.jus.br	
DO ARMAZENAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS													
O ambiente onde a Urnas Eletrônicas- UE estão é isolado de outro ambiente de serviço?										<input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não	
Existe proximidade com campos eletromagnéticos ou transformadores de grande porte?										<input type="checkbox"/> Sim		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Podem ocorrer goteiras ou vazamentos, caso o telhado seja danificado de forma que as urnas sejam diretamente atingidas?										<input type="checkbox"/> Sim		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
As urnas são armazenadas com alguma forma de endereçamento?										<input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não	
Qual a área aproximada do ambiente onde as urnas estão armazenadas (em metros quadrados)?										1.653,25 M2			
Qual o tipo de telhado do local?		<input checked="" type="checkbox"/> Telha amianto		<input checked="" type="checkbox"/> Forro		<input type="checkbox"/> Laje		<input type="checkbox"/> Telha cerâmica		<input type="checkbox"/> Zinco/metal		<input type="checkbox"/> Outros Especificar:	

Tipo de Armazenamento:		Pallet:		Armário:		
		<input checked="" type="checkbox"/> Plástico		<input checked="" type="checkbox"/> x Chão		
		<input type="checkbox"/> Madeira		<input type="checkbox"/> Deslizante	<input type="checkbox"/> Prateleira	<input type="checkbox"/> Outros
		Empilhamento máximo [10]		<input type="checkbox"/> Madeira		
		Possui Amarração? [Sim] nos modelos até 2015, modelo a partir de 2020 NÃO		<input type="checkbox"/> Metal		Especificar:
Segurança e combate a incêndio:	<input checked="" type="checkbox"/> Mangueira de Incêndio		<input type="checkbox"/> Segurança eletrônica/Alarme		<input type="checkbox"/> SPRINKLER	Total de extintores: 15 unidades categoria A/B/S
	<input checked="" type="checkbox"/> Saída de Emergência		<input type="checkbox"/> Sensor / Alarme de fumaça		<input checked="" type="checkbox"/> Vigilante Noturno	
Estrutura de Manutenção:		Bancadas:		Improvisadas:		Tomadas:
		<input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Sim		<input checked="" type="checkbox"/> Fixas
		<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Em régua
		Capacidade de UE = 72X7=504				Tensão da Rede: <input type="checkbox"/> 110v <input checked="" type="checkbox"/> 220v
Condições de 0 a 5:	<input type="checkbox"/> 0 Climatização		<input type="checkbox"/> 0 Mofo		<input type="checkbox"/> 1 Ventilação	
	<input type="checkbox"/> 1 Incidência de sol nas UEs		<input type="checkbox"/> 3 Temperatura		<input type="checkbox"/> 4 Iluminação	
Incidência de Pragas no Local?	<input type="checkbox"/> Barata		<input type="checkbox"/> Formiga		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Pragas	
	<input type="checkbox"/> Cupim		<input type="checkbox"/> Rato		<input type="checkbox"/> Outros	
						Especificar:

Observação: .

O Foro no fundo do galpão está danificado por ação do vento, mas não provocou danos ao telhado, dessa forma não tem vazamento.

Nada mais havendo a tratar, eu, Carlos Roberto de Menezes, Chefe da SEAEL e Presidente da CRCUE, lavrei a presente ata que, com concordância dos demais membros participantes da reunião, segue assinada por todos.

Maristela Ribas Feltrin
Matrícula 0637

Carlos Roberto de Menezes
Matrícula 0607

Renata de Oliveira Barbosa
Matrícula 2426

Adriana de Arruda Castro Oliveira
Matrícula 2501



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO DE MENEZES, Chefe de Seção**, em 02/09/2025, às 10:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renata de Oliveira Barbosa, Servidor Requisitado**, em 02/09/2025, às 10:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana de Arruda Castro Oliveira, Analista Judiciário**, em 02/09/2025, às 15:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARISTELA RIBAS FELTRIN, Chefe de Seção**, em 05/09/2025, às 14:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1887852** e o código CRC **0B63D4BF**.